

RAPORT Z NAPRAWY NR 1541

- rodzaj zakładu: Zakład remontowy
- urządzenie: Turbina Kaplana
- problem: Ubytki w korpusie obudowy turbiny KAPLANA zdyskwalifikowały element z dalszej eksploatacji. Urządzenie zregenerowano przy pomocy Technologii BELZONA.
- zastosowany kompozyt Belzona:
- 1111 SUPER METAL, 1341 SUPERMETALGLIDE
- opis naprawy:
1. Obróbka strumieniowo-ścierna.
 2. Uzupełnienie ubytków kompozytem BELZONA 1111.
 3. Przetoczenie powierzchni wewnętrznej na wymiar.
 4. Zabezpieczenie powłoką BELZONA 1341 w systemie 2 warstwowym.

